


Transpar®

PROTECCIÓN REMOVIBLE FRENTE AL CALOR SIN QUE ELLO AFECTE A LA LUZ DE CRECIMIENTO

Transpar® es un agente de sombreado removible que se basa en un pigmento especial que refleja la radiación térmica con gran eficiencia, al mismo tiempo que mantiene altos niveles de luz de crecimiento. Transpar distribuye la luz entrante, lo que contribuye a optimizar el clima del invernadero.



PARA TODOS LOS INVERNADEROS



SUDLAC

PROTECCIÓN REMOVIBLE FRENTE AL CALOR SIN QUE ELLO AFECTE A LA LUZ DE CRECIMIENTO



 **Mínimo sombreado de luz, máximo sombreado de calor**

 **Alto índice de distribución**

 **Aplicable en todo tipo de invernaderos**

 **Muy resistente al desgaste**

 **Eliminable con Topclear**

QUÉ

Transpar® es un agente de sombreado removible que se basa en un pigmento especial que refleja la radiación térmica con gran eficiencia, al mismo tiempo que mantiene altos niveles de luz de crecimiento. Transpar distribuye la luz entrante, lo que contribuye a optimizar el clima del invernadero. Es muy resistente al desgaste y se puede aplicar en el exterior de todos los invernaderos habituales. Transpar se elimina fácilmente con Topclear al final de la temporada.

POR QUÉ

La radiación solar alta supone altos niveles de luz de crecimiento para la fotosíntesis. Sin embargo, también genera radiación térmica que puede causar estrés al cultivo. En comparación con los recubrimientos de blanqueo tradicionales, Transpar garantiza una transmisión mayor de luz de crecimiento (PAR), al mismo tiempo que la radiación térmica se refleja parcialmente (NIR).

USO

Transpar se debe diluir en agua antes de pulverizarlo sobre el invernadero. Dependiendo del método de aplicación, el tipo de invernadero y el clima, se debe emplear más o menos cantidad de agua y de cubos para obtener el mejor resultado. Transpar se puede aplicar de forma manual, mecánica o desde un helicóptero.

Para obtener información más detallada sobre las aplicaciones y las dosis, visite www.sudlac.es

Cantidad de Transpar	Cantidad de agua	Cantidad total de líquido de pulverización	Porcentaje de sombreado	
			PAR	NIR
Cubos por ha*	Litros	Litros por ha		
20	1700	2000	20%	25%
25	1625	2000	25%	40%
30	1550	2000	30%	50%

*Cuando se aplica de forma manual en 2000 l de líquido de pulverizado por hectárea



sudlac.es

Transpar®